



# KUIVAPURISTE-LAATOITUKSEN HOITO-OHJE HUOLTOPESU

LATTIALAATOITUKSIIN

## NICE FLOOR™

### KUIVAPURISTELAATOITUKSEN HUOLTOPESU

#### HUOLTOPESU JA DensiiniEN POISTOPESU: (suositellaan suoritettavaksi 3–5 v välein tai aina tarvittaessa)

- Valmista pesuaine NICE FLOOR™ pesuliuosten laimennusohjeen mukaan esim. 1:6.
- **Kastele pestävä alue vedellä. Anna veden hetken imeytyä saumoihin. Poista liika vesi esim. lastalla.**
- Levitä pestävälle alueelle (esim. 5x5 m) laimennettu **NWR 130** pesuliuos. Anna pesuaineen vaikuttaa 3–5 min.
- Pese lattianhoitokoneella, jossa on ruskea laikka tai pese manuaalisesti mopilla.  
HUOM. Älä käytä laikkoja, joissa on teollisuustimanteja tai muita hiovia elementtejä.  
NWR 130 riittäisyys on n. 5-20 m<sup>2</sup>/l. Tarkkaile pesutulosta tarvittaessa muuta annossuhdetta tai vaikutusaikaa.
- Imuroi vesi-imurilla pesujäännös tarkasti pois.
- Viimeistele pesu huuhtelemalla puhtaalla runsaalla vedellä. Imuroi huolellisesti vesi-imurilla lattia kuivaksi.
- Suorita laatoituksen neutralointipesu NFC 120:lla, jonka laimennussuhde on 1:7
- **Anna kuivua**

**Huomio! NWR 130 ei saa käyttää jatkuvassa päivittäispesussa.**

#### NICEFLOR PESUAINEDIEN LAIMENNUSOHJE - 1 LITRA VALMISTA PESULIUOSTA

Pesu- neste tiiviste	Vettä		Puhdas vesi	Pesu- neste tiiviste
Suhde			[ml]	[ml]
1	:	0	0	1000
1	:	0,5	333	667
1	:	1	500	500
1	:	2	667	333
1	:	3	750	250
1	:	4	800	200
1	:	5	833	167
1	:	6	857	143
1	:	7	875	125
1	:	8	889	111
1	:	9	900	100
1	:	10	909	91

HUOM. PÄIVITTÄISPESUSSA NFC 120 laimennus 1: 200 (”korkillinen /10 l”)

Tarvittaessa ota yhteyttä Happy Tiles Oy